

Instrukcja techniczna

**Wypełniacz mineralny
do superkleju
cyjanoakrylowego**
30 g / 2898-560-30

Gęstość: > 1,5 g / cm³ 20 ° C



NORMFEST®

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl



4 034138 892158

Wskazówka robocza

Produkt nakłada się w następującej kolejności:

1. Klej
2. Wypełniacz
3. Klej

Istnieje możliwość nałożenia kilku warstw. Nie używaj od razu zbyt dużej ilości wypełniacza. Ważne jest, aby klej dobrze penetrował wypełniacz. Materiał musi być wolny od oleju i smaru. Reakcja jest egzotermiczna (wydzielanie ciepła) i, jeśli jest zbyt duża, może prowadzić do odparowania kleju cyjanoakrylowego, co może prowadzić do krótkotrwałego podrażnienia błon śluzowych. W takim przypadku zadbaj o dobrą wentylację miejsca pracy!